

Levin paloaseman korjaustyö

180/10.03.02/2019

Teknlk 22.05.2019 § 57 (Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö 040-6744393)

Levin paloaseman sisäilman laadusta käynnistettiin selvitystyöt käyttäjien epäilyn perusteella.

Suoritettiin kosteusmittauksia todeten kohonneita kosteusarvoja, jonka perusteella jatkettiin tutkimuksia. Suoritettiin viiltomittauspisteiden tutkimista VOC-pitoisuuksien määrittämiseksi. Otettiin materiaalinäytteitä em. VOC-pitoisuuksien perusteella tarkempaa määrittelyä varten, suoritettiin rakennekosteusmittaus porareikämenetelmällä, otettiin ilmanäytteitä VOC-pitoisuuden määrittämiseksi, otettiin materiaalinäytteitä mahdollisten mikrobivaurioiden selvittämiseksi.

Kohteen tutkimuksia on tehnyt mm. erikoistutkija Hannu Kääriäinen selvittäen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä ja tutkimuksiin perustuen esittänyt korjaustoimenpiteitä.

Arkkitehti on määritellyt kuivapuristelaatat korjattavien lattioiden pintamateriaaliksi, oheismateriaalina.

Korjaustöiden toteuttamisen osalla on oltu yhteydessä kohteen pää-toteuttajaan, oheismateriaalina.

Lisäkysymyksiä eri osapuolille kuten päätoteuttaja, valvoja, rakennesuunnittelija ja arkkitehti lähetettiin 28.3.2019, oheismateriaalina.

Investointiohjelmassa ei ole varattuna määrärahaa Levin paloaseman sisäilmakorjaustyöhön.

Tekninen johtaja:

Lautakunta merkitsee tiedoksi Levin paloaseman korjaustöiden tilanteen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
