Tarkastusraportti - Palovahinko

Kohde	Kittilän ala-aste, valtatie 7, kittilä
Tarkastuspäivä	27.5.2021
Vahinkopäivämäärä	24.5.2021
Tarkastuksen tyyppi	Vahinkokartoitus
Viitenumero	-
Rakennusvuosi	-
Huoneistoala	-
Vastuu kohteesta	Mauri Kivelä, mauri.kivela@kittila.fi, 040 6744393
Vakuutuksenottaja	
Vahinkokartoittaja	Petteri Ponkala, petteri@tornionpuhdistuspalvelu.fi
Käsittelijä ja vakuutusyhtiö	Hamari Olli, Pohjola

Tiedot tarkastuksesta

Läsnä	Tehtävät	Puhelin	Sähköposti
Petteri Ponkala	Tarkastaja	0400695493	
	Vakuutuksen ottaja		

Vahingon syy

Katoksessa olleet lasten leikkitarvikkeet sytytetty tuleen, palo hajoittanut katoksessa olleet ikkunat joiden kautta sisätiloissa myös mittavia noki- ja hajuhaittoja.

Sisäpihan puoleinen ikkuna hajonnut, johtanut savua käytäville.

WC-tilat palopaikan kohdalla, myös ikkuna hajonnut ja johtanut savua käytäville. Voimakas savunhaju ja nokilaskeumaa.

Käytävien IV- kanavista tullut savua sisälle. Kattolevyt uusittava.



Punaisella merkattu alue alakerrassa kärsinyt pahoin savuhaittaa, pinnoilla nokea ja voimakasta savunhajua. Kaikki pinnat pesuun sekä portaikkojen ja käytävien akustiikkalevyt katoista poistettava hajun poissaamiseksi. Vihreä alue kärsinyt lievää hajuvahinkoa kaikissa kerroksissa, näihin pesut.

Sisäänkäynnin portaikko, vahvaa savunhajua. Pintojen hajunpoistopesu sekä akustiikkalevyjen poisto.

Sisäänkäynnistä oikealla isot luokkatilat, pientä savunhajua havaittavissa.

Sisäänkäynnistä vasemmalle johtava käytävä, vahvaa savunhajua. Pinnat pesuun ja akustiikkalevyt katosta poistettava.

2. kerroksen aula sisäänkäynnin portaikosta tullessa. Lievää savunhajua.

2. kerroksen käytävä portaikosta tullessa. Luokkahuoneissa havaittu vahinkopäivänä savunhajua, kartoitushetkellä ei havaittavissa tuuletuksesta johtuen.

Liikuntasali 2. kerroksessa. Ollut savunhajua vahinkopäivänä.

3. kerroksen käytävä portaikosta tullessa. Savunhajua ollut vahinkopäivänä, tuuletus aloitettu välittömästi.



Vihreällä merkityt alueet tummuneet noesta, mahdolliset puhdistukset ja maalaus. Punaisella merkityt alueet palaneet, purettava/jyrsittävä puhtaalle pinnalle ennen korjauksia. Metallirakenteet vaurioituneet laajalti.

Toimenpide-ehdotus	-Asbestikartoitus ulkorakenteille ennen aloitusta -Ulkopuolella pahoin vaurioituneet alueet purettava/jyrsittävä puhtaalle pinnalle -Rakennusurakoitsijan toimesta uudet pinnat sekä metallirakenteiden purku/ uusiminen, myös akustiikkalevyjen asennus -Alakerran pahoin vaurioituneet (punaisella merkityt) tilat tulisi perusteellisesti puhdistaa noen- ja hajunpoistoainella. Kattojen akustiikkalevyt uusittava hajun poissaamiseksi. -Koulun muut tilat pesuun isojen pintojen osalta (seinät/lattiat) mahdollisen nokilaskeuman poistamiseksi ja savunhajun poissaamiseksi. -Kaikkien tilojen otsonointi puhdistusten valmistuttua

Asuttavuus	-
Tehdyt toimenpiteet	Lisävahinkojen välttämiseksi kohteeseen jätetty ionisaattorit käytäville kartoituspäivästä alkaen.
Asiakkaan kanssa sovitut asiat	-
Vakuutuksen kattavuus	-